

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

« 07» июня 2019 г.

с. Юргинское

Я, главный государственный инспектор Омутинского, Армизонского, Юргинского муниципальных районов по пожарному надзору, начальник МОНДиПР № 6 УНДиПР Главного управления МЧС России по Тюменской области майор внутренней службы Бутаков Владимир Сергеевич рассмотрел постановление № 39 от «07» июня 2019 г. и материалы по административным правонарушениям в области пожарной безопасности на юридическое лицо – МАОУ «Юргинская СОШ»

Находящегося (зарегистрированного) по адресу: ул. Ленина, 76б, с. Юргинское, Юргинского района, Тюменская область

Материалами установлено, что «06» июня 2019 г. в зданиях и помещениях МАОУ «Юргинская СОШ» расположенных по адресу: Тюменская область с. Юргинское, ул. Ленина, 76 б; с. Лесное, ул. Ленина, 11 б; с. Зоново, ул. 30 лет Победы, 1; с. Бушучево, ул. Ленина, 50; с. Володино, ул. Молодежная, 18; с. Юргинское, ул. Кузнецова, 14; с. Юргинское, ул. Боровая, 16.:

нарушило Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ N 390 от 25.04.2012, с изменениями на 7 марта 2019г.), свод правил 1.13130.2009(эвакуационные пути и выходы с изменением от 09.12.2010г.), свод правил 5.13130.2009 (установки пожарной сигнализации и пожаротушения), свод правил 4.13130.2013 (ограничение распространения пожара на объектах защиты), свод правил, а именно:

в здании Юргинской СОШ расположенной по адресу: ул. Ленина, 76 б, с. Юргинское:

1. Допустило эксплуатацию эвакуационного выхода из актового зала школы с шириной менее 1,2 метра (фактически 1,08 метра). п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 СВОД ПРАВИЛ
2. Допустило эксплуатацию пищеблока без автоматической пожарной сигнализации в горячем цехе. СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4
3. Допустило эксплуатацию не противопожарного люка для выхода на чердак с лестничной клетки второго этажа школы 7.7 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ
4. Допустило эксплуатацию коридоров 1-го, и 2-го этажей школы длиной более 60 м с не противопожарными перегородками 2-го типа (фактически установлены металлопластиковые двери) п. 4.3.3 свод правил 1.13130.2009

в здании Володинской ООШ расположенной по адресу: ул. Молодёжная, 18, с. Володино:

5. Допустило эксплуатацию не противопожарного люка для выхода на чердак с лестничной клетки второго этажа школы 7.7 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ
6. Допустило эксплуатацию не противопожарной двери в электрощитовой в подвале школы 5.6.4 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ
7. Допустило эксплуатацию пищеблока без автоматической пожарной сигнализации в горячем цехе. СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4

в здании Бушучевской ООШ расположенной по адресу: ул. Ленина, 50, с. Бушучево:

8. Допустило эксплуатацию пищеблока без автоматической пожарной сигнализации в горячем цехе. СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4
9. Допустило эксплуатацию не противопожарного люка для выхода на чердак с лестничной клетки второго этажа школы 7.7 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ
10. Допустило эксплуатацию люка из лестничной клетки на крышу менее чем 0,6х0,8 метра. (фактически 0,61х0,66 метра) п. 7.7 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ
11. Допустило эксплуатацию эвакуационных выходов из спортивного зала школы с шириной менее 1,2 метра (фактически 0,79м.) и эвакуационного выхода первого этажа под лестничной клеткой правого крыла школы с шириной менее 1,2 метра (фактически 0,79) п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 СВОД ПРАВИЛ

в здании Лесновской СОШ расположенной по адресу: ул. Ленина, 11 б, с. Лесное:

12. Допустило эксплуатацию пищеблока без автоматической пожарной сигнализации в горячем цехе. СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4
13. Допустило эксплуатацию не противопожарной двери в складском помещении на втором этаже школы 5.6.4 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ

14. Допустило эксплуатацию лестничных маршей в здании школы в правом крыле с шириной менее 1,2 м (фактически 1,11 м.), в левом крыле менее 1,2 метра (фактически 1,13м.). п. 8.1.5 СП 1.13130.2009
15. Допустило эксплуатацию эвакуационных выходов на 1 этаже правого крыла менее 1,2 м. (фактически 1,18м.) и левого крыла менее 1,2 м. (фактически 1,16м.) из здания школы п. 8.1.12 СП 1.13130.2009
16. Допустило отсутствие светового табло «Выход» над эвакуационным выходом. Ведущим непосредственно наружу из пищеблока. п. 5.3 СП 3.13130.2009

в здании Юргинская СОШ корпус № 2 расположенной по адресу: ул. Кузнецова, 14, с. Юргинское:

17. Допустило эксплуатацию пищеблока без автоматической пожарной сигнализации в горячем цехе. СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4
18. Допустило эксплуатацию лестничных маршей в здании школы в правом крыле с шириной менее 1,2 м (фактически 1,13 м.), в левом крыле менее 1,2 метра (фактически 1,18м.). п. 8.1.5 СП 1.13130.2009
19. Допустило эксплуатацию эвакуационных выходов из спортивного зала школы с шириной менее 1,2 метра (фактически 0,77м.) и эвакуационного выхода первого этажа под лестничной клеткой левого крыла школы с шириной менее 1,2 метра (фактически 1,16) п. 8.1.12 СП 1.13130.2009 СВОД ПРАВИЛ
20. Допустило эксплуатацию не противопожарного люка для выхода на чердак с лестничной клетки второго этажа школы 7.7 СП 4.13130.2013 СВОД ПРАВИЛ

в здании Зоновской ООШ расположенной по адресу: ул. 30 лет Победы, 1, с. Зоново:

21. Допустило эксплуатацию пищеблока без автоматической пожарной сигнализации в горячем цехе. СП 5.13130.2009 приложение А, п. А.4
22. Допустило эксплуатацию эвакуационного выхода из пищеблока школы менее 1,2 м, (фактически 0,76м.), и эвакуационные выходы из коридора школы непосредственно наружу менее 1,2 метра (фактически 0,78м.) п. 8.1.12 СП 1.13130.2009

за что, предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)


На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течении 1 месяца с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за не принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Представление внос:

Главный государственный инспектор
Омутинского, Армизонского, Юргинского
муниципальных районов по пожарному надзору



V.C. Бутаков

Настоящее представление получил:

" 07 " 06 2019 г.

Законный представитель директор МАОУ Юргинская СОШ Братенкова Т.Б.

«телефон доверия ГУ МЧС России по Тюменской области» (3452) 590-549 (Тюмень).